



**INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238, 37-037

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: febrero-28-2022

Página 1 de 3

FECHA VISITA:	19/10/2023
DIRECCIÓN:	Carrera 17ª entre calles 12ª y 13, calle 13 entre carrera 18 y boulevard Bolívar, barrio Modelo
PROPIETARIO:	Fabio Armando García Quiroga
OBJETO VISITA:	Verificar si la recuperación del espacio público ha sido realizada de acuerdo con la licencia expedida en la Secretaria de Planeación

Marcar con X – Según corresponda

EMERGENCIA	RESOLUCIÓN No.	SIN RESOLUCIÓN
	337 del 15 de septiembre de 2022	

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza visita a los sectores ubicados en la carrera 17ª entre calles 12ª y 13, y calle 13 entre carrera 18 y boulevard Bolívar, en la cual se evidencia que el espacio público intervenido se ha recuperado según lo indicado en el informe de factibilidad técnica, ambiental e impacto urbano para la licencia de intervención y ocupación del espacio público.

AREA INTERVENIDA:	AREA RECUPERADA:
<p>Carrera 17ª entre calles 12 y 13 Vía: $37.18 \times 0.70 = 26.03 \text{ m}^2$ Domiciliarias vía: $8 \times (4.00 \times 0.60) = 19.20 \text{ m}^2$ Domiciliarias andén: $8 \times (3.00 \times 0.60) = 14.40 \text{ m}^2$ Sumideros: $2 \times (20.00 \times 0.70) = 28.00 \text{ m}^2$</p> <p>Calle 13 entre carrera 18 y blvd Bolívar Vía: $131.00 \times 0.70 = 91.70 \text{ m}^2$ Domiciliarias vía: $24 \times (4.00 \times 0.60) = 57.60 \text{ m}^2$ Domiciliarias andén: $24 \times (3.00 \times 0.60) = 43.20 \text{ m}^2$ Sumideros: $2 \times (9.50 \times 0.70) = 13.30 \text{ m}^2$ Sumideros: $1 \times (12.00 \times 0.70) = 8.40 \text{ m}^2$ Sumideros: $1 \times (1.85 \times 0.70) = 1.29 \text{ m}^2$</p>	<p>Carrera 17ª entre calles 12 y 13 Vía: $37.18 \times 10.00 = 371.8 \text{ m}^2$ Domiciliarias andén: $8 \times 4.00 = 32.00 \text{ m}^2$</p> <p>Calle 13 entre carrera 18 y blvd Bolívar Vía: $131.00 \times 7.00 = 917.00 \text{ m}^2$ Domiciliarias andén: $24 \times 3.00 = 72.00 \text{ m}^2$</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



**INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238, 37-037

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: febrero-28-2022

Página 2 de 3



Imagen 1: carrera 17ª con calle 13



Imagen 2: carrera 17ª con calle 12




Imagen 3: calle 13 con carrera 18



Imagen 4: calle 13 entre cra 18 y blvd Bolívar

DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOS:

Imagen 1: carrera 17ª con calle 13 – recuperación calzada

Imagen 2: carrera 17ª con calle 12 – recuperación calzada

Imagen 3: calle 13 con carrera 18 – recuperación calzada

Imagen 4: calle 13 entre carrera 18 y blvd Bolívar – recuperación calzada

CONCLUSIONES:

Se observó que el espacio público se recuperó de acuerdo a lo establecido en la licencia de intervención y ocupación del espacio público otorgada por la Secretaria de Planeación mediante resolución 337 del 15 de septiembre de 2022.



**INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238, 37-037

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: febrero-28-2022

Página 3 de 3

NOMBRE: JORGE FERNANDO SERRANO MORA

Profesional Universitario 25-219

Grupo Licencias de Intervención y Ocupación del espacio Público

Secretaria de Planeación

Municipio de Bucaramanga

Carpeta 270

Año: 2022

Anexos:

Resolución 337 del 15 de septiembre de 2022

Informe de factibilidad técnica del 12 de septiembre de 2022